

GF10302B

Attention:

Blockage of the EGR ports may cause the system to operate improperly and should be inspected when replacing this EGR valve. If DTC P1404, EGR Closed, performance code is current and/or in history, it may be necessary to update the PCM with the latest calibration, after EGR replacement. These steps will insure the EGR system will operate as designed by the manufacture.

Attention!

L'obstruction des orifices RGE peut entraîner un fonctionnement incorrect du système, et ces orifices doivent être examinés au moment du remplacement de la soupape RGE. En présence d'un code d'anomalie de performance P1404 (RGE fermé) actuel ou antérieur, il peut être nécessaire de faire une mise à jour du calibrage du module de commande de puissance au moyen de la plus récente version après le remplacement de la soupape RGE. Ces étapes permettent d'assurer le bon fonctionnement du système RGE.

Atención :

Una obstrucción de los puertos de la válvula EGR de recirculación de gases de combustión puede causar que el sistema funcione incorrectamente y debe inspeccionarse cuando se reemplaza esta válvula EGR. Si la lectura en la pantalla es DTC P1404, la válvula EGR está cerrada, el código de rendimiento es actual y/o está en el historial, podría ser necesario actualizar el módulo de control del tren motriz (PCM) con la última calibración después de reemplazar la válvula EGR de recirculación de gases de combustión. Estos pasos asegurarán que el sistema EGR funcione según el diseño del fabricante.