

GF10896B ALT. B

Attention:

To ensure proper operation of the replacement unit, verify that the vehicle Engine Control Unit is updated with the latest software version and all service manual procedures for calibration are performed. Failure to perform this procedure can cause idle concerns, can set the check engine light, and can generate codes.

Attention :

Pour assurer le bon fonctionnement de la pièce de rechange, s'assurer que le module de commande électronique du moteur a été mis à jour au moyen de la plus récente version du logiciel et que toutes les procédures d'étalonnage figurant dans le guide de réparation ont été effectuées. Tout défaut de réaliser ces procédures peut entraîner des problèmes de régime au ralenti, l'illumination du témoin d'anomalie du moteur et l'établissement de codes d'anomalie.

Atención:

Para asegurar que la unidad de repuesto funcione correctamente, verifique que la unidad de control del motor del vehículo esté actualizada con la versión de software más reciente y que se hayan realizado todos los procedimientos manuales de servicio de calibración. No llevar a cabo este procedimiento puede causar problemas de marcha en vacío, puede activar la luz de verificación del motor y puede generar códigos.