

GF10534B

Design Change Notice

The Original Equipment Manufacturer (OEM) has eliminated the one pin shown in the diagram below. This pin is no longer used. This switch will function the same as your original switch.

Avis de modification de conception

Le fabricant d'équipement d'origine a éliminé la broche montrée dans le schéma ci-dessous. Cette broche n'est plus utilisée; cependant cet interrupteur fonctionne de manière identique à l'interrupteur original.

Aviso sobre cambio en el diseño

El fabricante de equipo original (OEM) ha eliminado la clavija que se muestra en el diagrama a continuación. Dicha clavija ya no se usa. Este interruptor funcionará igual que el interruptor original.

